

Pro•secco S2D - S3D - S4D - S5D

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



*Si prega di conservare le seguenti istruzioni.
Please keep the following instructions.*



de Majo ILLUMINAZIONE S.r.l.
30035 Mirano (VE) Italy - Via Galilei, 34 (z.ind.)
Ufficio Commerciale Italia tel. 041 57 29 653
e-mail: p.brunello@demajomurano.com
Export Department tel.+39 041 57 29 654
e-mail: export@demajomurano.com
Telefax +39 041 57 02 533
www.demajoilluminazione.com

3PIEG00455 16/02/2006

Pro•secco - sospensione decentrata S2D - S3D - S4D - S5D

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

NOTA:

Prima di eseguire ogni operazione assicurarsi di aver disinserito l'alimentazione di rete.

1. Staccare il disco "A" fissato al magnete "Z".
- Fissare la scatola "B" al soffitto.
2. Fissare a soffitto il conetto metallico "1" alla distanza prescelta dal rosone centrale.
- Inserire il cavo d'acciaio nel gripper "2".
- Avvitare il gripper facendo uscire il cavo d'acciaio in eccedenza dal foro laterale.
- Per regolare la lunghezza del cavo schiacciare il puntalino del gripper "2".
3. Inserire i cavi "C" nei fori della scatola "B" e fissarli con i bloccacavi "D", successivamente collegarli ai due morsetti volanti "E".
- Eseguire il collegamento del cavo interno alla morsetteria.
- Eseguire il collegamento alla morsettieria di alimentazione curando di far corrispondere i fili di alimentazione negli alloggi contraddistinti dalle sigle L-N, mentre il filo di terra giallo/verde dovrà essere inserito nella posizione contrassegnata dal simbolo di terra ⊕.
- Fissare il disco "A" al magnete "Z".
3. Inserire le lampadine MAX 20W 12V attacco G4 alogena bispina.
- Inserire il vetro diffusore "Y" sull'astina metallica "X".

Pro•secco - decentralized lamp S2D - S3D - S4D - S5D

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

WARNING:

Before proceeding with the assembly operation, disconnect the electrical supply at the fuseboard.

1. Take off plate "A" fixed to magnet "Z".
- Fix metal box "B" to the ceiling.
2. Fix the little metal cone "1" to the ceiling as far as you wish from the central canopy.
- Let the steel cable run into gripper "2".
- Screw the gripper letting the steel cable get out of the side-hole.
- Adjust the length of the cable pressing the end of the gripper "2".
3. Pass cables "C" through holes of box "B" fix them with cable-clamps "D" then connect them to terminals "E".
- Connect the internal wire to the terminal.
- Connect the electrical wires at the terminal caring the supply cables are inserted in the special lodgings L-N, and the earth yellow/green one to the lodging marked with the earth symbol ⊕.
- Fix plate "A" to magnet "Z".
3. Insert the MAX 20W 12V G4 halogen bipinned lamp.
- Insert glass "Y" into metal rod "X".



Apparecchio predisposto per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili
Luminaire suitable for direct mounting on normally inflammable surfaces.

Fig.1




Fig.2






Fig.3



ATTENZIONE:

PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE E DELICATEZZA DURANTE L'IMBOCCO DEL VETRO NELLE ASTINE.
USARE UN PAIO DI GUANTI PROTETTIVI DURANTE L'OPERAZIONE.

WARNING:

BE VERY CAREFUL AND GENTLE WHEN INSERTING THE GLASSES INTO THE METAL STICKS.
THE USE OF PROTECTION GLOVES DURING THIS OPERATION IS STRONGLY RECOMMENDED.